

Evidencia en el SISA

Cerrado

574.

ANDE

Acciones cumplidas, Eficaz

Solicitud de Acción Correctiva (SAC)
Solicitud de Acción de Mejora (SAM)

DD/MLI/01/23

SIGLA / N° / AÑO

Código:

Actualización: 00

1- Categoría

Hallazgo Observación

2- Origen del Hallazgo u Observación

Auditorías Actividades de rutina Otros

3- Descripción del Hallazgo u Observación

El *Departamento de Mantenimiento de Líneas de Distribución (DDMLI)*, realiza las gestiones pertinentes para la construcción de un galpón en el area aledaña a las instalaciones del Departamento, el cual se utilizará como estacionamiento techado para los camiones con hidroelevadores aislados de la unidad.

Área emitente: DD/MLI Emitido por: Ing. Edgar Castro Firma: [Firma] Jefe Dpto. Mto. de Línea DD/MLI - ANDE Fecha: 07/06/2023

Área origen del Hallazgo u Observación: Dpto de Mantenimiento de Líneas de Distribución

4- Análisis de las causas

Falta de espacio protegido para el estacionamiento de camiones con hidroelevadores aislados.

Nombre y Apellido del funcionario: Ing. Edgar Castro Firma: [Firma] Jefe Dpto. Mto. de Línea DD/MLI - ANDE Fecha: 07/06/2023

5- Acciones

Nro.	Acción	Acción Correctiva (AC) / Acción de Mejora (AM)	Plazo / Fecha	Responsable	Firma
1	Construcción del galpón. Adecuación del espacio cubierto para el resguardo de camiones con hidroelevadores aislados.	AM	31/12/2023	DD/MLI	[Firma]
2					
3					

Nombre y Apellido del funcionario: Ing. Edgar D. Castro Firma: [Firma] Jefe Dpto. Mto. de Línea DD/MLI - ANDE Fecha: 07/06/2023