

492.

GT/MT/01/2021



Solicitud de Acción Correctiva (SAC)
Solicitud de Acción de Mejora (SAM)

Código:
Actualización: 00

1- Categoría

Hallazgo Observación

2- Origen del Hallazgo u Observación

Auditorías Actividades de rutina Otros

3- Descripción del Hallazgo u Observación

Es necesario disponer de por lo menos uno o dos (ideal) transformador (es) de potencia cuyos niveles de tensión sean de 66/23 kV y potencia de 30 MVA, listo (s) para su traslado, para sustitución de equipo similar en el S.I.N. ya sea por averías (indisponibilidad forzada) o para mitigar sobrecargas en trafos de 20 MVA (plan bianual) e inclusive para ser destinados a nuevos locales que surgen de improviso o en corto plazo.

Área emitente: GT/MT Emitido por: César Martínez Firma: Fecha:

Área origen del Hallazgo u Observación: Dpto. de Mantenimiento de Equipos de Transmisión

4- Análisis de las causas

- 1- Por una eventual avería de un transformador de similares características. (La reposición debe ser en el menor tiempo posible).
2- No disponibilidad de trafos de 66/23kV 30 MVA en stock.
3- La avería de la SE-MOVIL de 66/23 kV, utilizada para paliar eventos indeseados
4- La mayoría de las subestaciones con niveles de tensión 66/23 kV, no cuentan con transformadores de respaldos.

Nombre y Apellido del funcionario: César Martínez

Firma: [Signature] Fecha:
Ing. César A. Martínez G.
GT/MT

5- Acciones

Table with 6 columns: Nro., Acción, Acción Correctiva (AC) / Acción de Mejora (AM), Plazo / Fecha, Responsable, Firma. Contains 2 rows of action items.

Nombre y Apellido del funcionario: Ing. Roberto Mercado
GT/MET

Firma: [Signature] Fecha:

