

aprobada

432

ANDE

GT/MT/01/2022

**Solicitud de Acción Correctiva (SAC)
Solicitud de Acción de Mejora (SAM)**

Código:

Actualización: 00

1- Categoría

Hallazgo Observación

2- Origen del Hallazgo u Observación

Auditorías Actividades de rutina Otros

3- Descripción del Hallazgo u Observación

Es necesario disponer de transformador de potencia cuyos niveles de tensión sean de 66/23 kV y potencia de 30 MVA, para casos de averías o ser destinados a locales por necesidad de demanda en el corto plazo

Área emitente: GT/MT Emitido por: César Martínez Firma: _____ Fecha: _____

Área origen del Hallazgo u Observación: Dpto. de Mantenimiento de Equipos de Transmisión

4- Análisis de las causas

1- Por una eventual avería de un transformador de similares características.

2- No disponibilidad de trafos de 66/23kV 30 MVA en stock.

3- Destinar a locales por necesidad de demanda

Nombre y Apellido del funcionario: César Martínez Firma: _____ Fecha: _____

5- Acciones

Nro.	Acción	Acción Correctiva (AC) / Acción de Mejora (AM)	Plazo / Fecha	Responsable	Firma
1	Gestionar repuestos necesarios para la reparación de transformador averiado	AM	ago-23	4333 Roberto Mercado	
2	Gestionar la reparación de transformador averiado	AM	ago-23	Roberto Mercado	

Nombre y Apellido del funcionario: _____ Firma: _____ Fecha: _____

