

ANDE**Solicitud de Acción Correctiva (SAC)
Solicitud de Acción de Mejora (SAM)**

DR/OC/07/22

SIGLA / Nº / AÑO

Código:

Actualización: 00

1- Categoría Hallazgo Observación**2- Origen del Hallazgo u Observación** Auditorías Actividades de rutina Otros**3- Descripción del Hallazgo u Observación**

Protección Termomagnética inexistente en Tablero Secundario en el comedor Central de ANDE. El mismo es usado para derivación a un circuito de los baños. Carece de protección citada, Ver Reglamento de Baja Tension, ANDE en Pagina, 14 en el punto 13.4.2, dice " En todo cambio de Sección de conductores, o en arranques de líneas con Secciones Diferentes, deberán colocarse protecciones adecuadas". Este caso corresponde a una reducción de Calibre o Sección de conductores de alimentación eléctrica.

Área emitente: DR/OC Emitido por: Ing. Conrado L. Von Streber Firma:  Fecha: 27_10_22

Área origen del Hallazgo u Observación: En el Comedor Central de ANDE, hay una derivación del circuito eléctrico para los baños

4- Análisis de las causas

En el Comedor Central de ANDE, hay una derivación del circuito eléctrico para los baños, sin protección adecuada. Ya ha sufrido como dos averías el año pasado 2021. En una caja de conexión, ubicada sobre el acceso del baño masculino, se nota el rastro de la explosión en la pared, a raíz de corto circuito. El reglamento de Baja Tensión de ANDE establece que siempre que se tenga una derivación y aún por tratarse de cables de menor calibre estos deben tener necesariamente e indefectiblemente protección eléctrica con llaves termomagnéticas para dicho diámetro o calibre. También, en el circuito que alimenta la cocina y los Visicooler ha sufrido corto circuito, averiando algunos refrigeradores.

Nombre y Apellido del funcionario: Ing. Conrado L. Von Streber Firma:  Fecha: 27_10_22**5- Acciones**

Nro.	Acción	Acción Correctiva (AC) / Acción de Mejora (AM)	Plazo / Fecha	Responsable	Firma
1	Colocar las llaves termomagnéticas adecuadas para la sección de conductor de derivación				

Nombre y Apellido del funcionario:


Ing. Jorge Barrios Sanchez
DR/OC

Firma:

Fecha: