

ANDE

Solicitud de Acción Correctiva (SAC)
Solicitud de Acción de Mejora (SAM)

GC/DCT/01/23

SIGLA / N° / AÑO

Código:

Actualización: 00

1- Categoría

 Hallazgo Observación

2- Origen del Hallazgo u Observación

 Auditorías Actividades de rutina Otros

3- Descripción del Hallazgo u Observación

Falta de Lectura consecutivas de medidores de Baja Tensión (BT)

Firmado digitalmente por
JUAN BAUTISTA TOLEDO BENITEZ
Fecha: 2023.05.31 12:01:19 -04:00

Área emitente: GC/DCT Emitido por: Juan Toledo

Firma: BENITEZ Fecha 31/05/2023

Área origen del Hallazgo u Observación:

4- Análisis de las causas

La falta de lectura consecutiva son por las sigtes causas: los lectores rotan y no llegan al suministro porque la ubicación no corresponde o no tiene, cuando el medidor se encuentra dentro de la propiedad y el acceso es imposible o cuando apeligra la integridad física del funcionario lector.

Firmado digitalmente por
JUAN BAUTISTA TOLEDO BENITEZ
Fecha: 2023.05.31 12:02:04 -04:00

Nombre y Apellido del funcionario: Juan Toledo

Firma: BENITEZ Fecha 31/05/2023

5- Acciones

Nro.	Acción	Acción Correctiva (AC) / Acción de Mejora (AM)	Plazo / Fecha	Responsable	Firma
1	Asignar a cuadrillas contratistas	AM	30/11/2023	GC/DCT	
2	Actaulizar los datos de las coordenadas	AM	31/12/2023	GC/DCT	

Firmado digitalmente por
JUAN BAUTISTA TOLEDO BENITEZ
Fecha: 2023.05.31 12:02:04 -04:00

Nombre y Apellido del funcionario: Juan Toledo

Firma: BENITEZ Fecha 31/05/2023

6- Acompañamiento

Acción N°	Cumplida (Si/No)	Evidencias/Comentarios
-----------	------------------	------------------------