

1- Categoría

Hallazgo Observación

2- Origen del Hallazgo u Observación

Auditorías Actividades de rutina Otros

3- Descripción del Hallazgo u Observación

Las mediciones de auscultación de los aforadores en la Presa Acaray arrojan mediciones imprecisas. Esto cubre alguna anomalía que se podría estar produciendo en el cuerpo de la Presa.


Área emite: GT/DSP Emitido por: Miguel Gill Firma:  Fecha: 26/05/23
Área origen del Hallazgo u Observación: Sección Monitoreo de Presas (GT/DSP2)

4- Análisis de las causas

Debido al empleo de recipientes de medición no calibrados; que de acuerdo a la inclinación en cuanto a su posición, arrojan resultados diferentes. Esto genera un error de precisión en la lectura de dicha medición.

Nombre y Apellido del funcionario: Karistine Mongelos Firma:  Fecha: 26/05/23

5- Acciones

Nro.	Acción	Acción Correctiva (AC) / Acción de Mejora (AM)	Plazo / Fecha	Responsable	Firma
1	Empleo de balanza digital en las mediciones, la cual otorga mayor precisión a las mediciones volumétricas de caudal en los aforadores.	AM	17/12/2023	GT/DSP	

Nombre y Apellido del funcionario: Miguel Gill Firma:  Fecha: 26/05/23