

506

ANDE

Solicitud de Acción Correctiva (SAC)
Solicitud de Acción de Mejora (SAM)

GT/DCA/04/2022

SIGLA / N° / AÑO

Código:

Actualización: 00

1- Categoría

Hallazgo

Observación

2- Origen del Hallazgo u Observación

Auditorias

Actividades de rutina

Otros

3- Descripción del Hallazgo u Observación

Tablero del Sistema de control del Trafo Elevador 13.8/220 KV, con componentes obsoletos con indices altos de falla.

GUSTAVO
FERNAND
O ARIAS
CABANAS

Área emite: Sección Elec Emitido por: Eduardo Fernandez

Firma:

EDUARDO
RAMON
FERNANDEZ
MARTINEZ

Fecha

19/12/2022

Área origen del Hallazgo u Observación: Mantenimientos

4- Análisis de las causas

En los últimos eventos los trafos elevadores de los grupos generadores de la Central Hidroeléctrica Acaray, presentaron varias fallas de los cuales una de ellas pertenecian a un elemento en comun. La no intervencion de estos equipos y ante una falla total dejarian indisponible los Grupos Generadores.

GUSTAVO
FERNAND
O ARIAS
CABANAS

Nombre y Apellido del funcionario: Eduardo Fernandez

Firma:

EDUARDO
RAMON
FERNANDEZ
MARTINEZ

Fecha

19/12/2022

5- Acciones

Nro.	Acción	Acción Correctiva (AC) / Acción de Mejora (AM)	Plazo / Fecha	Responsable	Firma
508	Actualizar los tableros del sistema de control de los trafos elevadores GR-01 y GR-02	AC	jun-23	Dpto. Central Acaray	GUSTAVO FERNANDO ARIAS CABANAS EDUARDO RAMON FERNANDEZ MARTINEZ

GUSTAVO
FERNAND
O ARIAS
CABANAS

Nombre y Apellido del funcionario: Gustavo Fernando Arias Cabañas

Firma:

GUSTAVO
FERNAND
O ARIAS
CABANAS

Fecha

19/12/2022

6- Acompañamiento

Accion N°	Cumplida (Si/No)	Evidencias/Comentarios
Actualizar los tableros del sistema de control de los trafos elevadores GR-01 y GR-02	NO	por prioridad de Emergencia de Reparación de Fisura de Turbina de la Unidad GR03 y Rehanilitación de Grúa Portico de Represa Yguazu

Plazos para Evaluación de la Eficacia:

Obs./Reprogramaciones: A reprogramar Octubre/2023

Nombre y Apellido del funcionario: Victor Ali

Firma:

Fecha:

28.01.2023