

490

GT/MT/03/2021

**ANDE**

**Solicitud de Acción Correctiva (SAC)  
Solicitud de Acción de Mejora (SAM)**

Código:  
Actualización: 00

**1- Categoría**

Hallazgo  Observación

**2- Origen del Hallazgo u Observación**

Auditorías  Actividades de rutina  Otros

**3- Descripción del Hallazgo u Observación**

Es necesario cambiar transformadores de corrientes (TPs) de ciertas marcas, cuyos años de servicios ya pasaron los 30 años de servicio.


Área emitente: GT/MT Emitido por: César Martínez <sup>490</sup> Firma: \_\_\_\_\_ Fecha: \_\_\_\_\_

Área origen del Hallazgo u Observación: Dpto. de Mantenimiento de Equipos de Transmisión

**4- Análisis de las causas**

1- En estos equipos no se detectan deterioro en su aislación durante las pruebas de medición, sin embargo, sufren averías en su aislación


2- La obsolescencia por los años de servicio y la poca confiabilidad de los mismos.

Nombre y Apellido del funcionario: César Martínez Firma:  Fecha: \_\_\_\_\_

Ing. César A. Martínez G.  
GT/MT

**5- Acciones**

Nro.	Acción	Acción Correctiva (AC) / Acción de Mejora (AM)	Plazo / Fecha	Responsable	Firma
490	Gestionar la revisión de nuevos transformadores de corrientes	AM	jun-22	Roberto Mercado	
495	Tramitar la disponibilidad de sus posiciones y deligenciar las adecuaciones necesarias para el cambio de dichos equipos	AM	jun-22	Roberto Mercado	

Nombre y Apellido del funcionario: Ing. Roberto Mercado <sub>GT/MET</sub> Firma:  Fecha: \_\_\_\_\_

