

621

**ANDE**

**Solicitud de Acción Correctiva (SAC)  
Solicitud de Acción de Mejora (SAM)**

GC/DMC/01/2023

SIGLA / N° / AÑO

Código:

Actualización: 00

**1- Categoría**

Hallazgo  Observación

**2- Origen del Hallazgo u Observación**

Auditorías  Actividades de rutina  Otros

**3- Descripción del Hallazgo u Observación**

Se había encontrado que el acceso al Deposito (Tinglado) con que cuenta el Dpto. de Mediciones Comerciales se encontraba en mal estado, dificultando el acceso de los moviles para el retiro de medidores de dicho sitio

Área emitente: GC/DMC Emitido por: Ing. Cayo Torres **CAYO DARIO TORRES** Firmado digitalmente por **CAYO DARIO TORRES** Fecha: 01/06/2023  
Área origen del Hallazgo u Observación: Dpto. de Mediciones Comerciales **LEGUIZAMO**

**4- Análisis de las causas**

Falta de presupuesto en el area de reparaciones de la DSA

Falta de un mejor dimensionamiento en cuanto al peso de los moviles ANDE que deben acceder a dicho lugar

Nombre y Apellido del funcionario: Ing. Cayo Torres **CAYO DARIO TORRES** Firmado digitalmente e por **CAYO DARIO TORRES** Fecha: 01/06/2023  
**LEGUIZAMO**

**5- Acciones**

Nro.	Acción	Acción Correctiva (AC) / Acción de Mejora (AM)	Plazo / Fecha	Responsable	Firma
1	Solicitar a las areas afectadas el arreglo del acceso	AM	30/07/2023	GC/DMC	<b>CAYO DARIO TORRES</b> Firmado digitalmente por <b>CAYO DARIO TORRES</b> <b>LEGUIZAMO</b>
2	Realizacion efectiva de la reparacion	AM	30/07/2023	DSA/DSG	

Nombre y Apellido del funcionario: Ing. Cayo Torres **CAYO DARIO TORRES** Firmado digitalmente por **CAYO DARIO TORRES** Fecha: 01/06/2023  
**LEGUIZAMO**

622  
1054

**6- Acompañamiento**

Acción N°	Cumplida (Si/No)	Evidencias/Comentarios
1	SI	Se realiza pedido al area afectada para el arreglo
2	NO	

Plazos para Evaluación de la Eficacia: \_\_\_\_\_

Obs./Reprogramaciones: \_\_\_\_\_

Nombre y Apellido del funcionario: Carlos Alfonso

Firma: \_\_\_\_\_

Fecha 27/02/2024

*Lic. Ever Colmán*  
Departamento de Facturación  
P/A

**7- Evaluación de Eficacia**Verificación del cumplimiento  Si  No

Fecha de cumplimiento: \_\_\_\_\_

Verificación de la eficacia  Si  NoFecha de cierre: 27/02/2024

Motivo de Cierre: \_\_\_\_\_

Se realiza cierre de acción de mejora a causa que el área afectada informó que no cuenta actualmente con rubro para el pedido.

*Lic. Ever Colmán*  
Departamento de Facturación  
ANDE  
TEL: 224 2224

Nombre y Apellido del funcionario: \_\_\_\_\_

Firma: \_\_\_\_\_

Fecha: \_\_\_\_\_

ANDE

MEMORÁNDUM

GC/DMC/5475/2022

A : Departamento de Servicios Generales  
De : Departamento de Mediciones Comerciales  
Lugar y Fecha : Asuncion, 23 de Junio de 2022

El = 19830008

Objeto: Reparación de acceso para camiones

Se solicita a esta Dependencia la reparación de los bloques de cementó que se encuentran como tapa para un canal de agua, instalados en frente al depósito que corresponde al Departamento de Mediciones (ubicado al costado de la portería). Este pedido lo realizo debido a que actualmente los móviles no pueden acceder hasta nuestro depósito, ya sea para el retiro de medidores o para la entrega de los mismos.

Se adjuntan fotos de la situación actual.

Atentamente.

  
Ing. Cayo Darjo Torres L.

Ing. Cayo Torres  
Dpto. Mediciones Comerciales  
Jefatura

Departamento de Mediciones Comerciales

MISIÓN DE LA ANDE:

Satisfacer las necesidades de energía eléctrica del país y actuar en el sector eléctrico regional, con responsabilidad social y ambiental y excelencia en la administración y el servicio, para contribuir al desarrollo del Paraguay y al bienestar de su población.





