

GT/DCA/01/2021

ANDE Solicitud de Acción Correctiva (SAC)
Solicitud de Acción de Mejora (SAM)

GT/DCA/01/2021

Fecha: _____

Actividad: _____

1- Categoría
 Hallazgo Observación

2- Origen del Hallazgo u Observación
 Auditorías Actividades de rutina Otros

3- Descripción del Hallazgo u Observación
 No se dispone de una estación de bombeo para la contención de la propagación de incendios, que en el caso de contar generaría beneficio en el tiempo de respuestas de la sofocación de incendio por los bomberos voluntarios de la zona.

Área emite: Dpto. Acatay Emitido por: Gustavo F. Arias Cabañas Firma: _____ Fecha: 25/11/2021

Área origen del Hallazgo u Observación: Mantenimientos

4- Análisis de las causas
 En cada primavera y verano con la vegetación seca se producen quemaduras en las salidas de alimentadores por falsos contactos en sus bornes generando importantes incendios que pudieran comprometer los SSAA de la presa, reserva natural y las Casas de Maquinas. Esta condición también suele darse por las colillas de cigarrillo de pescadores y conductores que circulan por la Super Carretera.

Nombre y Apellido del funcionario: Gustavo Fernando Arias Cabañas Firma: _____ Fecha: 02/12/2021

5- Acciones

Nro	Acción	Acción Correctiva (SAC) / Acción de Mejora (SAM)	Plazo / Fecha	Responsable	Firma
	Gestionar incorporación de un tanque de agua para la fabricación de una estación auxiliar de bombeo para la contención de la propagación de incendio.	AC	feb-22	Dpto. Central Acatay	GUSTAVO FERNANDO O ARIAS CABAÑAS

Nombre y Apellido del funcionario: Gustavo Fernando Arias Cabañas Firma: _____ Fecha: 02/12/2021

6- Acompañamiento

Acción N°	Cumplida (Si/No)	Evidencias/Comentarios
*Se realizaron las gestiones para la incorporación de un tanque a viscosas para la estación de bombeo auxiliar.	* Si	* Se adjuntan fotocopias de la solicitud del tanque solicitado al Dpto. de selección y enajenación de Materiales, los trabajos de acondicionamiento, la OT para el trabajo <i>Interno GT/DCA/049/2021</i>

Plazos para Evaluación de la Eficiencia:
 Otras Reprogramaciones: *Victor Ari*

ING. VICTOR ALI ALVAREZ
 P/Secretaría Técnica

16/03/2021

532

ANDE

**Solicitud de Acción Correctiva (SAC)
Solicitud de Acción de Mejora (SAM)**

IGT/DCA/01/2024

SIGLA / N° / AÑO

Código:

Actualización: 00

7- Evaluación de Eficacia

Verificación del cumplimiento Si No

Fecha de cumplimiento: _____

Verificación de la eficacia Si No

Fecha de cierre: _____

Motivo de Cierre: _____

Nombre y Apellido del funcionario: _____ Firma: _____ Fecha: _____

Original: Oficina de Coordinación o de Apoyo a la Gestión
1a. Copia: Unidad Administrativa emitente

A : División de Generación
De : Dpto. Central Acaray
Objeto : Solicitar autorización para provisión de Tanque Cisterna.
Referencia : Para uso en la Central Acaray
Lugar y Fecha : Hernandarias, 24 de setiembre de 2021

Señor Jefe:

Por el presente solicitamos realizar las gestiones para concesión de un tanque con remolque, el cual se encuentra bajo dominio del Departamento de Selección y Enajenación de Materiales dependiente de la Dirección de Servicios Administrativos, el será utilizado para una brigada auxiliar de emergencia contra incendios de la Central Acaray.

Dicho pedido obedece a la necesidad de atender los pequeños focos de incendios que se suelen dar habitualmente en épocas de mucho calor y sequias prolongada, con el cual pretendemos contener el avance de los principios de incendios, hasta la llegada de la brigada de Bomberos Voluntarios de la zona.

A su consideración,

Atentamente,



Ing. Gustavo F. Arias C.
Departamento. Central Acaray GT/DCA
Jefe

/co

A la Gerencia Técnica:

Con ruego de trámite favorable y de encaminar a la DSA .

Atentamente,



Ing. Félix S. Barrios I.
División de Generación GT/GE
Jefe

MISIÓN DE LA ANDE: Satisfacer las necesidades de energía eléctrica del país y actuar en el sector eléctrico regional, con responsabilidad social y ambiental y excelencia en la administración y el servicio, para contribuir al desarrollo del Paraguay y al bienestar de su población.

Corresponde al Interno GT/DCA/049/2021

A: División de Administración de Materiales

Conforme requerido, informamos que disponemos del tanque con remolque para su retiro por la unidad solicitante, si es de parecer de la Superioridad procederemos a la entrega correspondiente.

Atentamente,

[Signature]
Lic. Carlos A. Ríos Medina
Jefe DSA/SEM

DIVISION DE ADMINISTRACION DE MATERIALES			
Fecha: OCT. 2021	Hora:	Finna:	
DSA <input checked="" type="checkbox"/>	OTRGS <input type="checkbox"/>	SRIA <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
DSA/DAM <input type="checkbox"/>	DSA/DAP <input type="checkbox"/>	DSADGS <input type="checkbox"/>	DEA/SEM <input type="checkbox"/>
Sr. DIRECTOR			
Para el conocimiento e informe correspondiente.			


Atentamente,

[Signature]
Lic. Rubén Ramírez
Jefe DSA/DGS
ANDE


Direccion de Servicios Administrativos - DSA			
10 ^o OCT. 2021			
<input type="checkbox"/> PR	<input checked="" type="checkbox"/> GT	<input type="checkbox"/> GC	<input type="checkbox"/> SF
<input type="checkbox"/> AL	<input type="checkbox"/> AI	<input type="checkbox"/> SG	<input type="checkbox"/> GP
<input type="checkbox"/> DD	<input type="checkbox"/> DP	<input type="checkbox"/> DCP	<input type="checkbox"/> DRH
<input type="checkbox"/> DSA/DAG	<input type="checkbox"/> DSA/SG	<input checked="" type="checkbox"/> DSA/AM C.C.	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> SECRETARÍA			
GT: AUTORIZADO EL RETIRO DEL TANQUE CON REMOLQUE.			

C.C. A DSA/AM: VOSE PARA LA ENTREGA DE LA SOLICITUD.


[Signature]
Ing. Fiall Givett Ovelar
Direccion de Servicios Administrativos
Director




10



Sistema de Seguimiento





ANDE	ORDEN DE TRABAJO (OT)		Autorizado por
	Fecha y Hora Emis. (OT)	Area Emisente:	O.T. N°:
		Dpto. Solicitante:	A.T. N°:

U.M.: SEA APOYO/TALLER AREA ASIGNADA: MECANICA O.T. Solicitado por:
 SISTEMA: EQUIPOS
 EQUIPO: CAMION HORANTE PARA COMBATE ANTI INCENDIO
 ESTADO: 00000

ACTIVIDAD:
 TAREA: ADECUACION DE SISTEMA DE BOMBEO AL TANQUE

DETALLES DE LA TAREA (F.D.T)

Ref. I.E.M. N°	Ref. I.C.S. N°	Ref. P.I.C. N°
Tipo de Mant.	Frecuencia de Mant.	Origen de O.T.
		Recl. N° / Item N°
		Prioridad

Asist. Técnica	Jefe Secc./Encarg.	Téc. Responsable:
Firma:	Firma:	Rodrigo Rivas Nombre y Apellido: Firma:

SEGURIDAD Casco P.A.T. Cinturon Zapaton Otros

Fecha Efectiva de Mto.	Duración Real del Trabajo				
Duración Estimada	Inicio		Final		Tiempo efectivo de Intervención
	Hora	Fecha	Hora	Fecha	
5 Días	07:00	06/12/21	17:00	10/12/21	50 : 00

Personal Interviniente					
N° Pers.	Tiempo efectivo (Hs/Ms)	N° Pers.	Tiempo efectivo (Hs/Ms)	N° Pers.	Tiempo efectivo (Hs/Ms)
4452	50hs.	6160	45hs.		
6540	18hs.				

INFORME TÉCNICO

Montaje de 12 bombe a combustion
 Limpieza del tanque. Prueba con resultado satisfactorio.

Resultado de Trabajos			Situación del Equipo	
Satisfactorio (X)	Inconcluso ()	A Reprogramar ()	Disponible (X)	Indisponible ()

RECLAMOS Y/O PEDIDOS