

444

ANDE

GT/DT 02/2021

Solicitud de Acción Correctiva (SAC)
Solicitud de Acción de Mejora (SAM)

Código:
Actualización: 00

1- Categoría


Hallazgo Observación

2- Origen del Hallazgo u Observación

Auditorías Actividades de rutina Otros

3- Descripción del Hallazgo u Observación


1 Es necesario tener almacenado en la zona de Alto Parana y Canindeyu, torres y columnas de emergencia para líneas de 500/ 220 / 66 kv, con sus correspondientes accesorios, listos para el montaje, en puntos estrategicos como en la zona de Itakyry y Curuguay

Área emitente: GT/DT Emitido por: Horacio Schupp Firma:  Fecha: 20/12/20



Área origen del Hallazgo u Observación: Departamento de Transmision Este

4- Análisis de las causas

- 1- Con una eventual caída de las torres de transmision en líneas de alta tension, la reposicion debe ser inmediata.
- 2- El acceso a las torres deben estar despejadas.


Nombre y Apellido del funcionario: Horacio Schupp Firma:  Fecha: 20/12/20

5- Acciones

Nro.	Acción	Acción Correctiva (AC) / Acción de Mejora (AM)	Plazo / Fecha	Responsable	Firma
1	Gestionar la Provision y el traslado de columnas y torres provisionarias en aquellos lugares mas criticos, donde es considerado corredor de vientos fuertes.	AM	abr-22 - CAL dic-22 I.Y.R LCAT.	Rolando Chavez	
2	Realizar un levantamiento de accesos mas criticos, y gestionar la reparacion.	AM	jun-22	Rolando Chavez	

448

452

Nombre y Apellido del funcionario: Horacio Schupp Firma:  Fecha: 20/12/20

ANDE

Solicitud de Acción Correctiva (SAC)
Solicitud de Acción de Mejora (SAM)

GT/DT/02/2022

SIOLA 127.1290

Código:

Actualización: 00

6- Acompañamiento

Acción N°	Cumplida (Si/No)	Evidencias/Comentarios
1	Si	Fotos de las columnas y perfiles de torres y accesorios en la zona UT 759/2022
2	Si	Fotos de los accesos a torres despejados. UT 437/2022 UT 162/2022 Reunión de programación

Plazos para Evaluación de la Eficacia: _____

Obs./Reprogramaciones: _____

Nombre y Apellido del funcionario: Ing. Victor Ali

ING. VICTOR ALI ALVAREZ
p/Gerencia Técnica
Firma:

Fecha: 16/08/2021

7- Evaluación de Eficacia

Verificación del cumplimiento Si No

Fecha de cumplimiento: 30/11/2022

Verificación de la eficacia Si No

Fecha de cierre: 02/12/2022

Motivo de Cierre: Se han cumplido conforme planeados todos los acciones propuestas que atienden de observación levantada

Nombre y Apellido del funcionario: Victor Ali

Firma: VICTOR ALI ALVAREZ
ING. Gerencia Técnica

Fecha: 02/12/2022

Original: Oficina de Coordinación o de Apoyo a la Gestión
1a. Copia: Unidad Administrativa emitente

Victor Alí

De: Horacio Schupp Cristaldo
Enviado el: lunes, 05 de diciembre de 2022 06:42 a.m.
Para: Victor Alí
CC: Gloria Adorno
Asunto: RV: SAC/SAM CORREO 2
Datos adjuntos: columnas de emergencias ES-IRY 4.jpg; columnas de emergencias ES-IRY 5.jpg; columnas emergencias ES-IRY 3.jpg; columnas iry 2.jpg; columnas de emergencias ES-CAL _1.jpg; columnas de emergencias es-cal _2.jpg; columnas de emergencias ES-CAL.jpg; IMG-20220710-WA0017.jpg

Buen día Ing.
De acuerdo a lo solicitado.

De: Rolando Luis Chavez Dos Santos
Enviado el: viernes, 02 de diciembre de 2022 03:06 p.m.
Para: Elías David Duarte Berni
CC: Horacio Schupp Cristaldo; rolandochavez_79@hotmail.com
Asunto: SAC/SAM CORREO 2

Adjunto las evidencias (fotos) de los trabajos de desestiba de columnas de emergencias en las Estaciones ES-CAL y ES-IRY, queda pendiente de llevar las columnas de emergencias a la Subestación Curuguaty, que estaríamos apuntando para el SAC de año 2023

Salvo mejor parecer.
Atte,

Ing. Rolando Chavez Dos Santos
Seccion Mantenimiento - GT/DTE2
Cel: 0983 243162
Interno: 5245
80.318

Victor Alí

De: Horacio Schupp Cristaldo
Enviado el: lunes, 11 de julio de 2022 01:11 p.m.
Para: Victor Alí
CC: Gloria Adorno
Asunto: RV: Evidencias Formulario SAC-SAM
Datos adjuntos: 20220212_084800.jpg; IMG-20220710-WA0013.jpg; IMG-20220710-WA0014.jpg; IMG-20220710-WA0015.jpg; IMG-20220710-WA0016.jpg; IMG-20220710-WA0017.jpg

De: Horacio Schupp Cristaldo
Enviado el: lunes, 11 de julio de 2022 01:00 p.m.
Para: Victor Alí
CC: Gloria Adorno
Asunto: RV: Evidencias Formulario SAC-SAM

Señor Jefe,
Adjunto informe, referido al SAC-SAM GT/DT/02/2021.

De: Rolando Luis Chavez Dos Santos
Enviado el: lunes, 11 de julio de 2022 11:43 a.m.
Para: Horacio Schupp Cristaldo
CC: Elías David Duarte Berni
Asunto: Evidencias Formulario SAC-SAM

Señor Jefe:

Por este medio le remito las evidencias de las Acciones realizadas con respecto al Formulario SAC-SAM

Acción 1

Se ha realizado el transporte de columnas octogonales de 21 metros de altura con sus respectivos herrajes y aisladores poliméricos a la ES-CAL y colocados sobre caballetes para su rápida estiba en el caso de emergencias en esa zona, según reunión 24 ítem 330, orden de trabajo N° 759. También se tiene previsto realizar la misma acción en otros lugares este año.


Acción 2


Se procedió a la limpieza y apertura de camino de pasaje (acceso) para las líneas que van en paralelo, LT 220 kV k30-JLM-OVI, K30-CZU-OVI, K30-CDO-OVI 1 Y 2, según reunión 5, ítem 175, orden de trabajo 189 y reunión 6 ítem 196, orden trabajo 162 respectivamente.

Obs: Adjunto fotos de los trabajos.

Atte.

Acción 1 - GT/DT/02/2021 - Evidencia
Trabajos de desstira de columnas de energías en la ES. CAL





Acción 1. GT/DT 02/2021. - Existencia

Trabajos de revisión de columnas de emergencia en la ES Flekyry (197)

Acción 2 - GT/D102/2021 - Evidencia
Limpieza y apertura de carrizo de pasaje (acceso) para líneas paralelas a
la LT 220 KV. R30 y otros.